



Halen & uitzetten vistuig

Voor het overboord zetten en binnenhalen van netten, lijnen, boeien, scheerborden, etc. wordt gebruik gemaakt van o.a. gieken, verhaalkop, nettentrommels, kabelwinches, etc. Deze werkzaamheden kunnen lichamelijk letsel of zelfs verdrinking veroorzaken.



Gevaren

- Overboord slaan
- Verstrikt en/of bekneld raken
- Uitglippen
- Struikelen
- Geraakt worden door kuil
- Breken van lijnen en kabels
- Fysieke overbelasting



Stap 1: Collectieve maatregelen

Bronmaatregelen

- ✓ Voorzie het dek van een antislip laag
- ✓ Zorg ervoor dat alleen mensen aan het dek zijn die een functie hebben
- ✓ Werk niet bij extreem slechte weersomstandigheden

Collectieve maatregelen

- ✓ Zorg voor ervaren en geïnstrueerde bemanning
- ✓ Zorg voor goede communicatie tussen brug en werkdek
- ✓ Scherm draaiende delen af
- ✓ Zorg dat de ruimte opgeruimd is
- ✓ Markeer snapback zone
- ✓ Zorg voor goede verlichting
- ✓ Spuit het dek regelmatig schoon
- ✓ Bedien (vanuit brug) de apparatuur uitsluitend indien de vissers PBM's op het dek gebruiken
- ✓ Controleer voor het gebruik lijnen, haken, enz.
- ✓ Zorg voor gekeurd en veilig materiaal
- ✓ Breng voorzieningen aan ter voorkoming van het doorslaan van de kuil

Stap 2: Individuele maatregelen

- ✓ Ruim de werkplek op
- ✓ Ken de instructies over veilige werkplek (snapback zone)
- ✓ Sta niet op lijnen of in lussen

Stap 3: Persoonlijke beschermingsmiddelen

- ✓ Gebruik altijd een reddingsvest, veiligheidshelm, juiste werkhandschoenen en goed schoeisel, handschoenen, adembescherming, etc.