



Heet werk

Branden, lassen, snijden, slijpen e.d. wordt gezien als 'heet werk' waar extra gevaren aan verbonden zijn. Voornamelijk het oplopen van oogletsel, brand- en snijwonden zijn mogelijke risico's.



Gevaren

- Brand
- Ondeugdelijk gereedschap
- Giftige gassen
- Explosie
- Elektrocutie



Stap 1: Collectieve maatregelen

Bronmaatregelen

- ✓ Waar mogelijk gebruik een alternatief voor laswerkzaamheden (lijmen, steelputty)

Collectieve maatregelen

- ✓ Zorg voor een preventief onderhoud van het schip
- ✓ Zorg voor veilig, goed werkend en gekeurd gereedschap
- ✓ Licht de bemanning goed in over gevaren en veiligheidsmaatregelen

Stap 2: Individuele maatregelen

- ✓ Voer 'heet werk' alleen uit na toestemming van de schipper
- ✓ Bereid het werk goed voor
- ✓ Houdt een geschikte brandblusser en branddeken bij de hand
- ✓ Haal rommel weg in je werkomgeving
- ✓ Controleer de werkzaamheden na 30 minuten en een uur
- ✓ Let op dat niemand in de buurt (ook onder je) aanwezig is
- ✓ Gebruik gereedschap op de voorgeschreven wijze

Stap 3: Persoonlijke beschermingsmiddelen

- ✓ Draag geschikte werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen afhankelijk van het soort 'heet werk'